

SkyTalk Air 2.4G 通话固件升级说明

SkyTalk Air 2.4G Intercom Firmware Upgrade Instructions

一、下载固件文件后，请严格依照配套操作指南完成升级，

二、请匹配对应语言版本升级，切勿混用不同版本文件。

三、版本说明

1.After downloading the firmware file, please complete the upgrade following the attached operation guide.

2.Select the firmware matching your language version for upgrade; do not mix different versions.

3. Version Description:

版本 Version	更新内容 What's New	日期 Date
V1.15	1. 修复音频延迟过高问题 2. 将麦克风开关语音提示更换为短促 “滴” 提示音 3. 提升耳机音量上限，通话声音更清晰洪亮. 1. Fixed excessive audio delay issue 2. Replaced the voice prompt for microphone switch with a short "beep" tone 3. Raised the maximum volume of the headset for clearer and louder call & monitoring audio	2026.7.21
V1.14	初始版本 Initial Version	

注：详细规格请在官网（www.godox.com.cn）下载最新说明书。

Note: For more details, please download the latest user manual from the official website (www.godox.com).